

## “其他需要说明的事项” 相关说明

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

项目环境保护设施由北京中奥建工程设计有限公司设计，将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

#### 1.2 施工简况

项目环境保护设施由邯郸市邯一建筑工程有限公司施工，已经将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金是否得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

1、建设项目于 2021 年 2 月 24 日开始动工建设，2021 年 7 月 27 日主体工程竣工完成建设，2021 年 9 月 1 日项目配套建设的环境保护设施竣工完成建设。建设单位于 2021 年 6 月 30 日完成固定污染源排污登记，登记编号为：91440300359540089J001Z。2021 年 9 月 2 日-2022 年 6 月 30 日进行配套环境保护设施调试，验收工作于 2022 年 3 月启动；

2、2022 年 3 月开展项目竣工环保自主验收工作，按照相关规范要求对项目环保设施建设情况的查验、监测和记载工作，并编制竣工环境保护验收监测报告。

3、监测单位广州佳境有限公司于 2022 年 3 月 30 日至 4 月 2 日进行采样，于 2022 年 3 月 30 日至 4 月 10 日进行了实验分析，开展了验收监测。

4、2022 年 5 月编制完成《深圳市华先医药科技有限公司异址扩建项目竣工环境保护验收监测报告》

5、2022 年 5 月 14 日，深圳市华先医药科技有限公司（以下简称“华先医药”）根据国家有关法律法规的要求组织成立环保验收工作组，对深圳市华先医药科技有限公司异址扩建项目进行项目竣工环境保护验收。验收工作组包括深圳市华先医药科技有限公司（建设单位）、广州粤滔环境技术有限公司（竣工环保验收监测报告编制单位）、深圳市粤建工程咨询有限公司（环评单位）、广州佳



境有限公司（监测单位）的代表和 3 名技术专家组成。与会专家和代表查看了本次验收内容的现场情况，审阅了验收材料，听取了建设单位关于项目环境保护措施落实情况的汇报，以及报告编制单位代表对《深圳市华先医药科技有限公司异地扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称“验收监测报告”）主要内容的汇报，经过充分讨论，形成验收意见。



#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

#### 2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

##### 2.1 制度措施落实情况

###### (1) 环保组织机构及规章制度

建设单位建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工；列表描述各项环保规章制度及主要内容，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 2-1。

表 2-1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	主要内容
环保组织机构	成立了环保组织机构，由实验室主任兼任环保负责人并设兼职环保员 1 人，全面负责实验室环境保护工作
环保设施调试制度	实验室主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	
环境管理台账记录要求	环保负责人负责环境管理台账记录
运行维护费用保障计划	环保负责人运行维护费用、监测费用申报，并列入年度开支计划

###### (2) 环境风险防范措施

建设单位编制了《突发环境事件应急预案》，应急预案规定了应急机构、人员职责和应急程序，指出各类环境风险源，针对可能发生的环境应急事件进行了管理及处置规定，并根据应急预案培训、演练计划，定期组织开展事故处理的培训及演练活动，还配备有消防设备器材（消火栓供水系统、灭火器、灭火沙等）

应对突发状况。

建设单位在废液危险品仓库门口设置了 10cm 高的围挡。若发生化学品泄漏，化学品会截留在仓库内，事故发生后采用应急泵将废液仓库围堰中收集的泄漏化学品抽入废液桶中暂存，交有危废处理资质单位处理。

## 2.2 配套措施落实情况

### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

### (2) 防护距离控制及居民搬迁

根据环境影响报告表及其审批部门审批决定，本项目不涉及居民搬迁。

## 2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## 3 整改工作情况

本项目不涉及整改工作。

